

von:  
FS-T

Seite:  
1/3

10/2012

### CMP 150



### Verteiler:

- Serviceleiter
- Vertriebsleiter

### Inhalt

### Seite

1. Änderung des Schalters **(NEU 10/2012)**

2 – 3

von:  
FS-T

Seite:  
2/3

10/2012

### 1. Änderung des Schalters (NEU 10/2012)

Gültig für Grundgerätenummern	618607, 628228
Betroffene Bauteile	730330 Schalter 626905 Handgriff

#### Ursache:

Schalter **730330** (Lieferant Eaton) wird nicht mehr geliefert.

#### Maßnahme:

Für den neuen Schalter **779767** (Lieferant Marquardt):

- entweder neuen Handgriff **779666** verwenden,
- oder alten Griff 626905 bearbeiten – siehe Bemerkungen

ALT

Schalter 730330



NEU

Schalter 779767



Handgriff 626905



Handgriff 779663



von:  
FS-T

Seite:  
3/3

10/2012

### Bemerkung 1:

Austausch des Schalters

Teil	defekt		NEU	—— wechselln ----- wechselln oder bearbeiten
Schalter	730330	-----	779767	siehe Bemerkungen 2 und 3
Handgriff	626905	-----	779663	

### Bemerkung 2:

Mögliche Variante:

Neuer Handgriff + alter Schalter:

Zwischen Handgriff und Schalter **2 Scheiben 638580** (Dicke 1 mm) setzen (kleben)



### Bemerkung 3:

Mögliche Variante:

Alter Handgriff + neuer Schalter:

die Schlitz im Handgriff dem Bild nach etwa um 1 mm vertiefen



### Bemerkung 4:

Der Schaltplan des CMPs hat sich geändert. Dieser ist auf der Service DVD unter:

**Service DVD-TTS / Protool / Fräsen / Kettenstemmer / CMP 150**

zu finden.